

# BANDA RAPID

Cinta adhesiva  
Impermeable  
de Aluminio



LAMINADO DE ALUMINIO  
MUY RESISTENTE, E  
IMPERMEABLE.

ADHESIVO DE BUTILICO  
DE ALTO AGARRE. NO SE  
DESPRENDE.

PROTEGIDO CON PELICULA  
DE PLASTICO, SE RETIRA CON  
LA MANO MUY FACILMENTE.

## ○ HOJAS ALTERNATIVAS PARA FACILITAR SU MANIPULACIÓN

Presenta una adhesión superior y no se producen pérdidas debido a un ambiente polvoriento.

## ○ MUY RESISTENTE

Soporta todo tipo de agresiones.

## ○ HOJA COMPUESTA DE ALUMINIO

Resistente a la intemperie y duradera.

## ○ MUY FLEXIBLE AÚN A TEMPERATURAS MUY BAJAS

No se contrae en el invierno como la breá.

## ○ MUY DELGADA

Muy fácil de colocar sobre superficies irregulares.

## ○ MUY BUEN COMPORTAMIENTO A ALTAS TEMPERATURAS

No se ablanda como la breá.

## ○ NO NECESITA PRECALENTAMIENTO O IMPRIMACIÓN EN LA MAYORÍA DE LAS SUPERFICIES

No necesitan herramientas adicionales al trabajar en los tejados.

## ○ EXCELENTE UNIÓN CON TODOS LOS MATERIALES UTILIZADOS FRECUENTEMENTE PARA TECHAR

Se adhiere a la silicona, a la masilla acrílica, al zinc, ladrillos, breá, madera, cloruro de polivinilo, aluminio y vidrio.

## ○ DURADERO ACABADO COLOR PLATA

No necesita recubrimiento, pero puede ser pintado.

## ○ AUTOADHESIVAS

Muy fácil de aplicar, presenta mejor adhesión que la breá.

Lea cuidadosamente la etiqueta antes de usar este producto.

# BANDA RAPID

Cinta adhesiva  
Impermeable  
de Aluminio



## INSTRUCCIONES

Preparación:

- 1.-Debe aplicarse únicamente sobre superficies secas y limpias.
- 2.-Antes de utilizarla elimine todo el polvo y suciedad con un cepillo de cerdas y si es necesario, utilice un cepillo de alambre.
- 3.-En la mayoría de las superficies no se necesita capa de imprimación.

## PROPIEDADES DEL PRODUCTO

Resistencia a la contracción: 60 a 70 Nw a 20° C y 500 Nw a - 10° C.

Prueba de desprendimiento 50 mm/Minuto: 70 Nw  
Corrimiento a + 5° C 0 mm  
Corrimiento a + 70° C 0 mm

Rango de Temperaturas  
Aplicación + 0° C a + 45° C  
Utilización - 30° C a + 80° C

Dimensiones  
Longitud del rollo 10 m  
Peso 1,10 Kg/m<sup>2</sup> Promedio.  
Espesor 0,70 mm  
Ancho 100 mm y 300 mm.

## APLICACIÓN DE LA CINTA

- 1.-Mida la longitud necesaria de la cinta BANDA RAPID y córtela del rollo.
- 2.-Desprenda un tramo corto, aproximadamente de 150 mm, de la película de protección desde un extremo de la cinta.
- 3.-Coloque la cinta con el compuesto adhesivo en contacto con la superficie y apriétela firmemente con un rodillo o con la mano.
- 4.-Coloque la cinta de manera uniforme para evitar arrugas o burbujas de aire. Asegúrese bien que los bordes y el extremo de la cinta hayan sido bien prensados.
- 5.-Continúe en toda la longitud de la cinta y desprenda tramos cortos (300 a 600 mm aprox.) cada vez para evitar la contaminación con el polvo o la suciedad.

### NOTA:

Solape necesario: 50mm.  
Temperatura de aplicación: de 0° a +45° C. Asegúrese que la superficie no está húmeda ni helada.  
Temperatura de utilización. 80° C como máximo durante corto tiempo.